

Rapport om Biologisk institutt/Prestegårdsveien






Befaring i Biologisk institutt/Prestegårdsveien

Parkeringsplassen ved Biologisk institutt/Prestegårdsveien består stort sett av brostein. Untatt av et stykke fra Prestegårdsveien og til bio-garasjen, og dekke under søppelkassene som er asfalt.

Brosteinsbelegget har mange svanger og snublekanter. Dette er ubehagelig under snørydding og kan være skummelt for gående.



Alle slukene mangler brosteinssirkel, noe de fleste sluk har på Blindern.



Det er helt tydelig at hele brosteinsbelegget har sunket opp til 10 cm enkelte steder. Det er spesielt tydelig rundt søylene.



Toppdelen av denne kummen ligger halveis utenfor.



Rundt denne kummen er det et stort hull.





Igjengrodd
brosteinsvei.

Midlertidig rampe.



Dette bærer tydelig preg av å
være midlertidige løsninger.



Stor svange mellom
rampe og søyle.





Sprekker i
betong mur
rundt
nedkjøringen
til bio gara-
sjen. Kan være
skummelt
under snebrøy-
ting





Ellers er det mange flere ting å nevne, som småhull, høydeforskjeller, snublekanter o.s.v.



Konklusjon

Det vil være omfattende å heve belegget opp til den høyden det i utgangspunktet hadde. Noe oppretting er likevel nødvendig for å opprettholde et godt nivå. Alt steinbelegg på Blindern burde ha lik gjennomgående stil, som f.eks. mønster i belegg eller ringer rundt kummene. Ved å rette på de verste svanger og snublekanter vil brøytemannskaper og i verste fall gående bli spart for ubehagelige konfrontasjoner med disse. Kummene bør sikres slik at de ikke representerer en fare for folk, barn og blinde spesielt.

For Parkanlegget

Morten Ødegaard
Driftstekniker

